

Категория	Название
HO: 2.J	Производство стойких органических загрязнителей
ИНЗВ: 040526	Производство стойких органических соединений
МСОК:	
Версия	Руководство 2016

Основные авторы

Джероуэн Куэнен

Оглавление

1 Общие сведения	3
2 Описание источников.....	3
2.1 Описание процесса	3
2.2 Методы	3
2.3 Выбросы.....	3
2.4 Средства регулирования	3
3 Методы.....	3
3.1 Выбор метода.....	3
3.2 Подход Уровня 1 по умолчанию.....	4
3.3 Подход Уровня 2, базирующийся на технологии	4
3.4 Моделирования выбросов Уровня 3 и использование объектных данных.....	4
4 Качество данных	4
5 Наведение справок	5

1 Общие сведения

В данной главе говорится о производстве стойких органических загрязнителей (СОЗ) и пестицидов. Выбросы по данной категории источника не очень значительные, поскольку вклад в суммарное количество выбросов отдельно взятой страны не больше 1% от выбросов любых загрязнителей страны.

В данной главе информация перекликается с информацией главы 2.В Химическая промышленность. В последней говорится о выбросах, создаваемых при производстве пестицидов, в то время как настоящая глава рассматривает производство СОЗ в целом.

В сравнении с использованием СОЗ производство СОЗ не является ключевой категорией, так как процесс производства, по большей части, сильно контролируются для регулирования воздействия на здоровье людей и окружающую среду. Кроме того, для производства СОЗ нет коэффициентов выбросов.

В данной главе речь идет только о производстве СОЗ, использование СОЗ раскрыто в главе 2.Ф Потребление стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов.

2 Описание источников

2.1 Описание процесса

В производство СОЗ не входит производство пестицидов, о которых речь идет в главе 2.В.

2.2 Методы

Нет информации.

2.3 Выбросы

При производстве СОЗ могут произойти выбросы основных загрязнителей – двуокиси азота (NO_x), двуокиси серы (SO_x), неметановых летучих органических соединений (НМЛОС), окиси углерода (CO) и аммиака (NH_3) — а также выброс твёрдых частиц и СОЗ.

2.4 Средства регулирования

Процессы в производстве СОЗ, вероятнее всего, находятся под строгим контролем из-за серьезного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, вызываемого СОЗ.

3 Методы

3.1 Выбор метода

В этой главе приводится только подход Уровня 1 по умолчанию .

3.2 Подход Уровня 1 по умолчанию

3.2.1 Алгоритм

Подход по Уровню 1 для выбросов по этой категории источников применяет общее уравнение:

$$E_{\text{загрязнитель}} = AR_{\text{производство}} \times EF_{\text{загрязнитель}} \quad (1)$$

Это уравнение применяется на общегосударственном уровне, используя годовую общегосударственную статистику по производству СОЗ.

3.2.2 Коэффициенты выбросов по умолчанию

Для производства СОЗ нет коэффициентов выбросов. В большинстве случаев подразумевается, что выбросы незначительны, особенно, когда идет сравнение с использованием этих продуктов.

Таблица 3-1 Коэффициенты выбросов Уровня 1 для категории источников 2.Ј Производство стойких органических загрязнителей

Коэффициенты выбросов по умолчанию Уровня 1		
	Код	Название
Категория источника НО	2.Ј	Производство стойких органических загрязнителей
Топливо	НЕТ ДАННЫХ	
Не применяется	Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, ПХДД/Ф , Бензо(а)пирен Бензо(б)флуорантен, Бензо(к)флуорантен, Индено(1,2,3-cd)пирен, Всего 4 ПАУ	
Не оценено	NOx, CO, НМЛОС, SOx, NH3, ОКВЧ, ТЧ10, ТЧ2.5, Альдрин, Хлордан, Хлордекон, Диэлдрин, Эндрин, Гептахлор, Гептабром-бифенил, Мирекс, Токсафен, ГХЦГ, ДДТ, ПХБ, ГХБ, пентахлорофенол, хлорированный парафин с короткой цепью	

Данные по осуществляющей деятельности

Нет данных.

3.3 Подход Уровня 2, базирующийся на технологии

Нет данных по этой категории источников.

3.4 Моделирования выбросов Уровня 3 и использование объектных данных

Нет данных по этой категории источников.

4 Качество данных

По данной категории источника нет вопросов, специфичных для данного источника.

5 Наведение справок

Все вопросы по данной главе следует направлять соответствующему руководителю (руководителям) экспертной группы по сжижанию и промышленности, работающей в рамках Целевой группы по инвентаризации и прогнозу выбросов. О том, как связаться с сопредседателями ЦГИПВ вы можете узнать на официальном сайте ЦГИПВ в Интернете (www.tfeip-secretariat.org/).